


0.00 = 230,57m n.p.m



ISTNIEJĄCE PRZEGRODY BUDOWLANE:

SCIANA ZEWNĘTRZNA S1 (w wybranym zakresie, opracowywanym w niniejszej dokumentacji)

-Podkład tynkarski w kolorze jasno szarym.

-Siatka z włókna szklanego wtopiona w warstwę zaprawy klejowej.

-Docięplenie – styropian.

-Mur ceglany

SCIANA ZEWNĘTRZNA S2 (w wybranym zakresie, opracowywanym w niniejszej dokumentacji)

- Podkład tynkarski w kolorze jasno szarym.
- walażka tylna białego w masie o grubości ok 1-2 mm w kolorze

- Siarka z wodoru szklanego wloplona w warszt
- Marstwa zaprawy klejowej w kolozie szanym

-Docieplenie – styropian.

-Mur ceglany.

-Mur ceglany.

[illegible]

LEGENDA:

UWAGA:

1. INWENTARYZACJĘ W ZAKRESIE CAŁEGO OBIEKTU POZYSKAŃO Z ZASOBÓW ARCHIWALNYCH INWESTORA.
2. INWENTARYZACJĘ W OBSZARZE DOBUDOWYNYCH KLATEK SCHODOWYCH WYKONANO W OPARCIU O DOMIARY GEODEZYJNE ORAZ POMIARY WŁASNE.

[illegible]